2022年1月至2022年12月已上報機電署的升降機機件故障記錄

承建商編號	承建商名稱	意外日期	意外地點	意外性質
RLC87001	通力電梯(香港)有限公司	20/01/2022	新界 葵興 葵興地鐵站	平層裝置電器部件故障而導致升降機廂出現平層偏差引致乘客絆倒受傷
RLC74002	迅達升降機(香港)有限公司	12/03/2022	新界 屯門 香港黃金海岸	平層裝置電器部件故障而導致升降機廂出現平層偏差引致乘客絆倒受傷
RLC74002	迅達升降機(香港)有限公司	16/03/2022	九龍 黃大仙 鑽石山 鳳德邨	平層裝置電器部件故障而導致升降機廂出現平層偏差引致乘客絆倒受傷
RLC85005	富士達(香港)有限公司	27/03/2022	九龍 黃大仙 鑽石山 鳳德邨	平層裝置電器部件故障而導致升降機廂出現平層偏差引致乘客絆倒受傷
RLC69001	其士(香港)有限公司	02/04/2022	九龍 荔景 荔景邨 仰景樓	平層裝置電器部件故障而導致升降機廂出現平層偏差引致乘客絆倒受傷
RLC75004	奧的斯電梯(香港)有限公司	12/04/2022	新界 屯門 兆山苑 樟景閣	平層裝置電器部件故障而導致升降機廂出現平層偏差引致乘客絆倒受傷
RLC02003	匯力電機工程有限公司	15/05/2022	新界 青衣 長安邨	控制電動機運作的驅動電器部件出現故障引致升降機緊急停止運行及乘客被困而受傷
RLC74002	迅達升降機(香港)有限公司	18/05/2022	九龍 黃大仙 竹園北邨	平層裝置電器部件故障而導致升降機廂出現平層偏差引致乘客絆倒受傷
RLC74002	迅達升降機(香港)有限公司	24/05/2022	香港 灣仔 港灣道 1號 香港會議展覽中心 辦公大樓	控制電動機運作的接觸器出現故障引致升降機緊急停止運行及乘客被困而受傷
RLC69001	其士(香港)有限公司	30/05/2022	新界 葵涌 荔枝嶺路 1號 翠瑤苑	平層裝置電器部件故障而導致升降機廂出現平層偏差引致乘客絆倒受傷
RLC85005	富士達(香港)有限公司	02/06/2022	新界 將軍澳 寶琳北路 38號 景林邨 景棉樓	平層裝置電器部件故障而導致升降機廂出現平層偏差引致乘客絆倒受傷
RLC75004	奧的斯電梯(香港)有限公司	12/06/2022	香港 灣仔 告士打道 160號 海外信託銀行大廈	制動系統故障引致升降機廂不正常移動
RLC69001	其士(香港)有限公司	01/08/2022	新界 將軍澳 毓雅里 9號 慧安園	電器部件故障引致升降機門異常關上及乘客受傷
RLC85005	富士達(香港)有限公司	24/08/2022	九龍 深水埗 永康街 64-68號 康輝大廈	平層裝置電器部件故障而導致升降機廂出現平層偏差引致乘客絆倒受傷
RLC74002	迅達升降機(香港)有限公司	03/10/2022	新界 荃灣 大河道 100號 海之戀•愛炫美	平層裝置電器部件故障而導致升降機廂出現平層偏差引致乘客絆倒受傷
RLC75004	奧的斯電梯(香港)有限公司	04/11/2022	新界 上水 天平路 48號 天平邨 天美樓	平層裝置電器部件故障而導致升降機廂出現平層偏差引致乘客絆倒受傷
RLC02003	匯力電機工程有限公司	07/11/2022	九龍 旺角 砵蘭街 163-173號 萬新大廈	平層裝置電器部件故障而導致升降機廂出現平層偏差引致乘客絆倒受傷
RLC85005	富士達(香港)有限公司	01/12/2022	新界 葵涌 葵德街 16-26號 金德工業大廈	升降機機廂卡在井道而曳引輪仍在旋轉而導致懸吊纜索斷裂

機件故障記錄數目：18