

2023年1月至2023年12月已上報機電署的升降機機件故障記錄

承建商編號	承建商名稱	意外日期	意外地點	意外性質
RLC96001	蒂升電梯香港有限公司	31/01/2023	九龍 佐敦 九龍機鐵站 平台 KIL 11080地段	平層裝置電器部件故障而導致升降機廂出現平層偏差引致乘客絆倒受傷
RLC94001	捷運電梯有限公司	15/02/2023	香港 上環 水坑口街 9號 寶泰大廈	升降機門鎖安全線路接觸不良而導致升降機廂出現平層偏差引致乘客絆倒受傷
RLC74002	迅達升降機(香港)有限公司	12/03/2023	香港 堅尼地城 龍華街 20號 觀龍樓	機廂門機械部件損壞引致升降機緊急停止運行及乘客受傷
RLC74002	迅達升降機(香港)有限公司	24/03/2023	香港 銅鑼灣 謝斐道 477-481號 肇明大廈	平層裝置電器部件故障而導致升降機廂出現平層偏差引致乘客絆倒受傷
RLC69001	其士(香港)有限公司	13/04/2023	九龍 尖沙咀 麼地道 62號 永安廣場	平層裝置電器部件故障而導致升降機廂出現平層偏差引致乘客絆倒受傷
RLC74002	迅達升降機(香港)有限公司	29/04/2023	香港 香港仔 利東邨	電動機驅動電器部件出現故障引致升降機緊急停止運行及乘客被困而受傷
RLC69001	其士(香港)有限公司	05/05/2023	九龍 何文田 常盛街 80號 半山壹號	平層裝置電器部件故障而導致升降機廂出現平層偏差引致乘客絆倒受傷
RLC85005	富士達(香港)有限公司	11/05/2023	香港 西營盤 干諾道西 186-191號 香港商業中心	平層裝置電器部件故障而導致升降機廂出現平層偏差引致乘客絆倒受傷
RLC75004	奧的斯電梯(香港)有限公司	25/05/2023	九龍 尖沙咀 漢口道 18-36號 亞太中心	平層裝置電器部件故障而導致升降機廂出現平層偏差引致乘客絆倒受傷
RLC69001	其士(香港)有限公司	21/06/2023	新界 將軍澳 唐明街 1號 富康花園	平層裝置電器部件故障而導致升降機廂出現平層偏差引致乘客絆倒受傷
RLC75004	奧的斯電梯(香港)有限公司	04/07/2023	香港 灣仔 港灣道 30號 新鴻基中心	電器部件故障而導致升降機門突然關閉引致乘客撞到受傷
RLC67001	日立電梯工程(香港)有限公司	06/07/2023	九龍 九龍灣 宏照道 39號 企業廣場三期	升降機門鎖安全線路接觸不良而導致升降機廂出現平層偏差引致乘客絆倒受傷
RLC98003	東哲電梯工程有限公司	20/07/2023	新界 屯門 良景邨	平層裝置電器部件故障而導致升降機廂出現平層偏差引致乘客絆倒受傷
RLC74002	迅達升降機(香港)有限公司	25/07/2023	香港 薄扶林 置富花園 富景苑 4座	平層裝置電器部件故障而導致升降機廂出現平層偏差引致乘客絆倒受傷

RLC99001	富來工程有限公司	31/07/2023	九龍 尖沙咀 麼地道 61號 冠華中心	平層裝置電器部件故障而導致升降機廂出現平層偏差引致乘客絆倒受傷
RLC75004	奧的斯電梯(香港)有限公司	03/08/2023	新界 葵涌 興盛路 91號 芊紅居	平層裝置電器部件故障而導致升降機廂出現平層偏差引致乘客絆倒受傷
RLC80005	好歷香港升降機有限公司	04/08/2023	新界 屯門 兆安苑	平層裝置電器部件故障而導致升降機廂出現平層偏差引致乘客絆倒受傷
RLC75004	奧的斯電梯(香港)有限公司	15/08/2023	九龍 旺角 山東街 47-51號 中僑商業大廈	電器部件故障而導致升降機門突然關閉引致乘客撞到受傷
RLC74002	迅達升降機(香港)有限公司	21/08/2023	香港 灣仔 告士打道 39號 夏慤大廈	平層裝置電器部件故障而導致升降機廂出現平層偏差引致乘客絆倒受傷
RLC69001	其士(香港)有限公司	11/09/2023	新界 屯門 青山公路 1號 香港黃金海岸	升降機門鎖安全線路接觸不良而導致升降機廂出現平層偏差引致乘客絆倒受傷
RLC85005	富士達(香港)有限公司	19/09/2023	香港 太古城 筲箕灣道 1號	升降機門鎖安全線路接觸不良引致升降機緊急停止運行及乘客受傷
RLC74002	迅達升降機(香港)有限公司	28/09/2023	香港 香港仔 華貴邨	平層裝置電器部件故障而導致升降機廂出現平層偏差引致乘客絆倒受傷
RLC74002	迅達升降機(香港)有限公司	20/10/2023	香港 香港仔 華貴邨	電器部件故障而導致升降機廂出現平層偏差引致乘客絆倒受傷
RLC67001	日立電梯工程(香港)有限公司	26/10/2023	新界 天水圍 天耀(二)邨 耀泰樓	平層裝置電器部件故障而導致升降機廂出現平層偏差引致乘客絆倒受傷
RLC80005	好歷香港升降機有限公司	12/11/2023	九龍 深水埗 白楊街 27-29號 嘉安大廈	側置主驅動機器翻側而導致懸吊纜索斷裂
RLC74002	迅達升降機(香港)有限公司	14/11/2023	新界 荃灣 荃華街 3號 悅來酒店	電器部件故障而導致升降機廂出現平層偏差引致乘客絆倒受傷
RLC01003	聯誼工程有限公司	18/11/2023	新界 將軍澳 寶寧路 25號 富寧花園	電器部件故障而導致升降機廂出現平層偏差引致乘客絆倒受傷
RLC74002	迅達升降機(香港)有限公司	08/12/2023	九龍 旺角 旺角道 1-5號 旺角道壹號商業中心	平層裝置電器部件故障而導致升降機廂出現平層偏差引致乘客絆倒受傷

機件故障記錄數目：28