

2024年1月至2024年12月已上報機電署的升降機機件故障記錄

承建商編號	承建商名稱	意外日期	意外地點	意外性質
RLC74002	迅達升降機(香港)有限公司	11/02/2024	新界 荃灣 青山公路 398號 愉景新城	電器部件故障而導致升降機廂出現平層偏差引致乘客絆倒受傷
RLC74002	迅達升降機(香港)有限公司	08/04/2024	香港 半山 堅尼地道 34號 時和大廈	升降機機廂卡在井道而曳引輪仍在旋轉而導致扁帶式懸吊纜索斷裂
RLC75004	奧的斯電梯(香港)有限公司	06/05/2024	香港 跑馬地 司徒拔道 40號 港安醫院 港安大廈	制動系統故障引致升降機機廂非預定移動
RLC75004	奧的斯電梯(香港)有限公司	30/05/2024	香港 香港仔 漁安苑道 3號 漁安苑 紫安閣	電器部件故障而導致升降機廂出現平層偏差引致乘客絆倒受傷
RLC75004	奧的斯電梯(香港)有限公司	26/07/2024	香港 中環 都爹利街 1號	電器部件故障而導致升降機廂出現平層偏差引致乘客絆倒受傷
RLC74002	迅達升降機(香港)有限公司	07/08/2024	香港 香港仔 華貴邨	電器部件故障而導致升降機廂出現平層偏差引致乘客絆倒受傷
RLC74002	迅達升降機(香港)有限公司	22/08/2024	香港 中環 皇后大道中 183號 中遠大廈新紀元廣場	電器部件故障而導致升降機廂出現平層偏差引致乘客絆倒受傷
RLC74002	迅達升降機(香港)有限公司	26/09/2024	香港 中環 德輔道中 4-4A號 渣打銀行大廈	電器部件故障而導致升降機廂出現平層偏差引致乘客絆倒受傷
RLC74002	迅達升降機(香港)有限公司	09/10/2024	新界 葵涌 安蔭邨 嘉蔭樓	電器部件故障而導致升降機廂出現平層偏差引致乘客絆倒受傷
RLC74002	迅達升降機(香港)有限公司	15/11/2024	新界 荃灣 青山公路 398號 愉景新城	電器部件故障而導致升降機廂出現平層偏差引致乘客絆倒受傷
RLC74002	迅達升降機(香港)有限公司	21/12/2024	銅鑼灣 勿地臣街 1號 / 羅素街 時代廣場	電器部件故障而導致升降機廂出現平層偏差引致乘客絆倒受傷

機件故障記錄數目：11