

2025年7月至2026年6月已上報機電署的升降機機件故障記錄

承建商編號	承建商名稱	意外日期	意外地點	意外性質
RLC92004	安力電梯有限公司	16/07/2025	香港薄扶林薄扶林道102號 瑪麗醫院臨床大樓1	升降機井道底坑電器部件故障而導致升降機發生困人事件，並引致乘客感到不適。
RLC75004	奧的斯電梯(香港)有限公司	30/07/2025	香港 香港仔 舊大街 80號 澄天	電器部件故障而導致升降機發生困人事件，導致乘客感到不適。
RLC85005	富士達(香港)有限公司	03/08/2025	香港半山干德道 56號 至58號 殷樺花園第二期	電器部件故障而導致升降機廂出現平層偏差引致乘客絆倒受傷。
RLC80005	好歷香港升降機有限公司	16/08/2025	香港北角海峯園1-4座	電器部件故障而導致升降機廂出現平層偏差引致乘客絆倒受傷。
RLC88002	振明工程有限公司	12/09/2025	新界 葵涌 一號碼頭 現代貨箱碼頭有限公司	外門接點接觸不良而導致升降機廂出現平層偏差引致乘客絆倒受傷。
RLC85005	富士達(香港)有限公司	17/09/2025	新界 深井 青山公路 18號 浪翠園第三期	電路板工作電壓的偏差而導致升降機廂出現平層偏差引致乘客絆倒受傷。
RLC87001	通力電梯(香港)有限公司	28/09/2025	九龍 佐敦 港鐵佐敦站	電器部件故障而導致升降機發生困人事件。
RLC98003	東哲電梯工程有限公司	31/10/2025	香港 西營盤 皇后大道西 554號 至560號 百好大樓	外門接點接觸不良而導致升降機廂出現平層偏差引致乘客絆倒受傷。
RLC92004	安力電梯有限公司	03/11/2025	香港薄扶林薄扶林道102號 瑪麗醫院臨床大樓1	電器部件故障而引致升降機發生困人事件，導致乘客感到不適。
RLC74002	迅達升降機(香港)有限公司	14/11/2025	新界荃灣永順街28號海濱花園	電器部件故障而導致升降機廂出現平層偏差引致乘客絆倒受傷。
RLC92004	安力電梯有限公司	09/12/2025	香港薄扶林薄扶林道102號 瑪麗醫院臨床大樓1	電器部件故障而引致升降機發生困人事件，導致乘客感到不適。
RLC92004	安力電梯有限公司	12/01/2026	香港薄扶林薄扶林道102號 瑪麗醫院臨床大樓1	電器部件故障而導致升降機廂出現平層偏差引致乘客絆倒受傷。
RLC75004	奧的斯電梯(香港)有限公司	18/01/2026	九龍慈雲山 慈樂邨樂信樓	電器部件故障而導致升降機廂出現平層偏差引致乘客絆倒受傷。
RLC92004	安力電梯有限公司	21/01/2026	香港薄扶林薄扶林道102號 瑪麗醫院臨床大樓1	升降機電器部件故障而導致升降機發生困人事件，並引致乘客感到不適。
RLC92004	安力電梯有限公司	26/01/2026	香港薄扶林薄扶林道102號 瑪麗醫院臨床大樓1	電器部件故障而導致升降機發生困人事件。
RLC92004	安力電梯有限公司	26/01/2026	香港薄扶林薄扶林道102號 瑪麗醫院臨床大樓1	電器部件故障而導致升降機發生困人事件。
RLC96001	蒂升電梯香港有限公司	04/02/2026	香港 中環 遮打道 港鐵中環站	升降機機械部件故障而導致升降機發生困人事件，並引致乘客感到不適。
RLC80005	好歷香港升降機有限公司	16/02/2026	九龍 旺角 西洋菜北街 306號 至310號 同發樓	電器部件故障而導致升降機廂出現平層偏差引致乘客絆倒受傷。
RLC74002	迅達升降機(香港)有限公司	23/02/2026	新界 荃灣 青山公路 398號 愉景新城	電器部件故障而導致升降機廂出現平層偏差引致乘客絆倒受傷。
RLC69001	其士(香港)有限公司	23/02/2026	新界 西貢 福民路 22-40號 西貢苑	電器部件故障而導致升降機廂出現平層偏差。
RLC74002	迅達升降機(香港)有限公司	22/04/2026	香港 堅尼地城 堅彌地城海旁 26號 龍翔花園	制動系統故障引致升降機廂不正常移動
RLC69001	其士(香港)有限公司	10/05/2026	香港 淺水灣 淺水灣道 37號	升降機機械部件故障而導致升降機發生困人事件，並引致乘客感到不適。
RLC24002	為明天有限公司	03/06/2026	新界 青衣 青衣機鐵站	升降機機械部件故障而導致機廂不正常移動。
RLC75004	奧的斯電梯(香港)有限公司	07/06/2026	九龍 長沙灣 長沙灣警署	升降機機房內升降機控制櫃發生火警事件。
RLC80005	好歷香港升降機有限公司	29/06/2026	香港 中環 干諾道中 34-37號 華懋大廈	升降機機械部件故障而導致升降機發生困人事件，並引致乘客感到不適。

機件故障記錄數目：25